

Jaroslav Kormanec-
EKO
0903 364 573

ZMLUVA O DIELO Č.03/06/2012

oprava výťahovej jednotky ponuka č.003/04/2012

OBJEDNÁVATEĽ:

ZPSaDSS Žilina
Karpatská 8,9,
010 08

IČO:

DIČ:

Č.účtu/num.kód:

ZHOTOVITEĽ:

Jaroslav Kormanec-EKO.
Povina 393
023 33

IČO:

DIČ:

Č.účtu/num.kód:

Predmet ponuky, miesto a čas plnenia.

Predmetom tejto ponuky je : Oprava výťahovej jednotky podľa protokolu z odbornej prehliadky /vid' príloha k ponuke na opravu výťahovej jednotky č. 1 /.

Typ: Výťah TOV 250kg
Umiestnenie : Karpatská 6

Objednávka č.240/2012
Termín zhotovenia : do 6-8Týždňov

Cena, platobné podmienky a spôsob fakturácie.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zákona o cenách č.18/1996 Zb. a vyhlášky č. 87/1996 Zz. Podpisom tejto zmluvy zmluvné strany prehlasujú túto cenu za pevnú. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zaplatení faktúry objednávatelom :

Dohodnutá cena:

Cena za opravu	6541,50,-EUR
Nie som plátcu DPH	

Spôsob odovzdania diela.

Odovzdanie diela sa uskutoční na základe protokolu, alebo záznamu o vykonaní predmetu zmluvy v knihe výťahu.

Zmluvné pokuty.

V prípade omeškania úhrady konečnej faktúry v stanovenom termíne má zhotoviteľ nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty a to 0,05% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.

V prípade omeškania zhotoviteľa s ukončením opravy a odovzdaním výťahového zariadenia v dohodnutom termíne má objednávatel nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty a to 0,05% z celkovej ceny, za každý omeškaný deň.

Záručná doba a zodpovednosť za vady.

Zhotoviteľ poskytuje 24-mesačnú záručnú dobu na vykonané dielo, ktorá začína plynúť dňom odovzdania.

Všeobecné ustanovenia.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy udržiavať poriadok na pracovisku, postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávatela, nie z viny zhotoviteľa, uhradí objednávatel zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady.

Záverečné ustanovenia.

Meniť a doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné len ak budú podpísané obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že došlo k dohode v celom rozsahu zmluvy.

Zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb
Žilina
Karpatská č. 8,9

OBJEDNÁVATEĽ :

Mgr.Terézia Straňáková
Riaditeľka na základe poverenia
Žilina dňa 14.6.2012

Dátum a podpis objednávatela

ZHOTOVITEĽ :

Jaroslav KORMANEC - EKO
023 33 POVINA

Jaroslav Kormanec
Žilina dňa 14.6.2012

Dátum a podpis zhotoviteľa

ZMLUVA O DIELO Č.03/06/2012
oprava výtahovej jednotky ponuka č.003/04/2012

Príloha č. 1 :

Zistené nedostatky z odbornej prehliadky vykonanej dňa _____, cenová kalkulácia na ich odstránenie :
závady pod bodmi _____ z odbornej skúšky konanej dňa _____

Druh výtahu a jeho umiestnenie : TOV 250kg v.č. 41872699 r.v.1977

- 1./ Demontážne a montážne práce spojené s výmenou rozvádzača výmena za mikroprocesorové riadenie s Frekvenčnou reguláciou.
- 2./ Montáž mikroprocesorového rozvádzača.
- 3./ Montáž snímačov a magnetov koncovej polohy výtahu a stanicových a spomalovacích snímačov.
- 4./ Výmena ohybných káblov za vysokokvalitné ploché káble.
- 5./ Výmena privolávacích tlačítok a polohová signalizácia vo východzej stanici.
- 6./ Výmena tabla v kletke výtahu s polohovou signalizáciou.
- 7./ Doplnenie magnetov do šachty výtahu.
- 8./ Výmena krivky za Hrncový magnet s krivkou.
- 9./ Skúška po oprave a odovzdanie výtahu do užívania.

Cena spolu za opravu výtahu.....**6541,50,-EUR vrátane materiálu.**

Nie som plátcu DPH.

OBJEDNÁVATEL:

Mgr. Terézia Stanková
Riaditeľka na základe poverenia
Žilina dňa 14.6.2012
Miesto a podpis objednávateľa:

DIELOVÝTEL:

Jaroslav KORMANEC - EKO
0903 364 573

Jaroslav Kormanec
Žilina dňa 14.6.2012
Miesto a podpis dielového:

STANOVISKO K BEZPEČNOSTI VÝŤAHU
ZpS a DDS, Karpatská 6, Žilina
osobný výťah TOV 250- blok B, v.č. 41872699

Najväčšie nedostatky pri posúdení z hľadiska bezpečnosti technických zariadení sú nedostatočné a nevyhovujúce skutočnosti:

- opotrebované závesné vodiče
- poškodená časť jestvujúcej elektro inštalácie, opálené a ožíhané kontakty
- zastaralé a nespoľahlivé a neúčinné vážiace zariadenie zabráňujúce preťaženiu výťahu
- poruchové kabínové a vonkajšie ovládacie panely

Z aspektu hľadiska prevádzkovej bezpečnosti sú to najmä nedostatky:

- častá poruchovosť výťahovej jednotky
- výškový rozdiel v zastavení kabíny výťahu na podlaží (vertikálny rozdiel medzi podlahou kabíny výťahu a úrovňou podlahy jednotlivého podlažia)
- z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti možnosť vzniku nežiadúceho zahorenia

Riešenie:

- výmena riadiacej jednotky za frekvenčné riadenie
- výmena príslušnej elektro časti elektrických vodičov
- výmena závesných el. vodičov za vysokokvalitné ploché vodiče s dlhou životnosťou
- montáž vážiaceho zariadenia zabráňujúceho preťaženiu výťahu
- montáž a výmena privolávacích a ovládacích panelov s polohovou signalizáciou za ANTIVANDAL
- montáž a doplnenie snímačov a magnetov polohy kabíny výťahu
- montáž a doplnenie revíznej jazdy

Riešenie odstráni prevádzkový problém rozjazdu a dojazdu kabíny do stanice a tým nástup a výstup invalidných osôb na vozíkoch, osôb používajúcich pri chôdzi oporné zariadenia, prepravu jedál na vozíkoch a podobne.

Takisto bude dosiahnutá nižšia poruchovosť výťahu, bezpečnejšia ochrana elektroinštalácie a úspora elektrickej energie o 40% na prevádzku a opotrebenie stroja čím sa zabezpečí dlhšia životnosť a opotrebovanosť častí výťahu.

Súčasne bude zabezpečené zosúladenie sa s príslušnými normami a smernicami časti elektro STN EN 81-1+AC podmieňujúcimi prevádzku takéhoto zariadenia.

Jaroslav Kormanec
Revízny technik výťahov

